

学院安全检查整改通知

学院安全工作小组于 2018 年 9 月 28 日上午对各实验室进行了安全检查，现将检查情况汇总如下。

检查小组成员：王忠安、李桂臣、田军、刘亚男。

主要检查内容：安全预案、操作规程、培训记录、自查记录、特种设备操作规程、预案、化学药品管理、环境卫生、设备物品摆放以及实验记录等方面。

存在的问题：

序号	隐患部位	需整改内容	落实整改部门	整改情况
1	安全-老校部 2 楼及 5 楼部分实验室	无安全责任人标牌	安全工程系	
2	安全-老校部 517 室	气瓶表未检测、未标注安全责任人	安全工程系	
3	土木继教小 2 楼 112 房	卫生脏乱、下水的水泥凝固	土木工程系	
4	土木继教小 2 楼 113	卫生脏乱，室外走廊乱	土木工程系	
5	土木 3 号实验楼部分房间	无安全责任人标牌	土木工程系	
6	环境 3 号实验楼部分房间	无安全责任人标牌	环境工程系	
7	地质 3 号实验楼 416	无安全责任人标牌	地质系	
8	教学办老校部 6-7 楼	卫生脏乱、桌椅摆放杂乱、无安全责任人、6 楼房间门未锁	教学办	

请对上述问题于 2018 年 10 月 10 日前整改完毕，并将整改后的情况以图片或说明的方式报学院办公室，学院将对整改情况组织验收，逾期整改不合格，学院依据学校安全责任追究办法追究相关责任人责任。

资源与土木工程学院

2018 年 9 月 28 日